



Linea Professionale

Petrol Air Intake Cleaner

Pulitore Collettore di Aspirazione

Motori a Benzina

Usare con MultiSERVE

Wynn's Petrol Air Intake Cleaner è un trattamento estremamente potente per la rimozione dei depositi di fuliggine e contaminanti nel collettore di aspirazione. Questi depositi e contaminanti sono la causa della riduzione di aria aspirata dal motore, blocco valvola EGR, malfunzionamento sonda Lambda e turbolenza con conseguente riduzione delle prestazioni del motore come andamento a scatti, minimo irregolare e persino lo stallo.

Specifiche del Prodotto

Proprietà

- ✓ Rimuove rapidamente i depositi dalle valvole di aspirazione e di scarico dei motori ad iniezione diretta (GDI).
- ✓ Rimuove rapidamente depositi e contaminanti dal corpo farfallato, sedi valvole, valvole di scarico di aspirazione e camera di combustione.
- ✓ Previene il consumo eccessivo di carburante.
- ✓ Riduce le emissioni.
- ✓ Ripristina le prestazioni del motore e garantisce un regime regolare.

Applicazioni

- ✓ Particolarmente sviluppato per i motori ad iniezione diretta (GDI).
- ✓ Per tutti i motori benzina.

Istruzioni d'uso

- ✓ Usare solo con l'attrezzatura Wynn's MultiSERVE – consultare il manuale d'uso.
- ✓ Non aggiungere il prodotto nel serbatoio.

Imballo

PN 10995 – 12x1 l – EN/FR/DE/IT/ES/RU

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Specifiche del Prodotto

Risultato del trattamento

Hyundai Sonata con 41 400 km

Prima del trattamento:

Flusso d'aria insufficiente, causa turbolenze, combustione inefficiente e minimo irregolare.



Dopo il trattamento:

Depositi eliminati, funzioni del flusso d'aria e del motore vengono ripristinati allo stato ottimale.



Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium

Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.